



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу
Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85, тел 718-25-05, www.78.mchs.gov.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85, тел 718-25-61

Отдел надзорной деятельности Московского района
Санкт-Петербург, Московский пр., д. 116, тел 388-87-54

Предписание № 2-18-1300/1/1
об устранении нарушений требований пожарной безопасности

**Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 594 языка Московского района Санкт-
Петербурга
(ГБОУ школа № 594 Московского района Санкт-Петербурга),
ИНН 7810151875**

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, физического
лица, - на которого возлагается ответственность по устранению выявленных нарушений требований пожарной безопасности)

Во исполнение распоряжения ОНД Московского УНДПР ГУ МЧС России по

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, заместителя руководителя органа

г. Санкт-Петербургу от 11 ноября 2015 года № 2-18-1300

государственного пожарного надзора, издавшего распоряжение (приказ) о проведении проверки)

в период с 25 ноября 2015 года по 04 декабря 2015 года Леонтьевой Анной Валерьевной инспек-
тором отделения надзорной деятельности отдела надзорной деятельности Московского района
управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС Рос-
сии по г. Санкт-Петербургу проведена плановая проверка объекта защиты - здания общеобразо-
вательной организации по адресу: город Санкт-Петербург, улица Победы, дом 10.

(указывается период, вид проводимой проверки, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность сотрудника (-ов) органа ГПН
проводящего (-их) проверку, наименование и адрес места нахождения объекта защиты (место проведения проверки)

совместно с заместителем директора по АХЧ ГБОУ школа № 594 Зайцевой Татьяной Евгеньев-
ной (по доверенности б/н от 04.12.2015)

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной
безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Четвертый этаж здания не обеспечен двумя норматив-	п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 89 ФЗ от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ	01 декабря 2016 года	

	ными эвакуационными выходами (между двумя выходами, в объеме коридора организован актовый зал)	«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 8.1.11 СП 1.13130.2009		
2.	Настенный речевой оповещатель расположен таким образом, что расстояние от потолка до верхней части оповещателя менее 150 мм (4 этаж, учительская).	п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6 ФЗ от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.4 СП 3.13130.2009	01 декабря 2016 года	
3.	Горизонтальное расстояние от извещателя до электросветильника менее 0,5 м (3 этаж, кабинет 39).	п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6 ФЗ от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 13.3.6 СП 5.13130.2009	01 декабря 2016 года	
4.	Горизонтальное расстояние от извещателя до электросветильника менее 0,5 м (3 этаж, кабинет 38).	п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6 ФЗ от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 13.3.6 СП 5.13130.2009	01 декабря 2016 года	
5.	Горизонтальное расстояние от извещателя до электросветильника менее 0,5 м (3 этаж, кабинет 35).	п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6 ФЗ от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 13.3.6 СП 5.13130.2009	01 декабря 2016 года	
6.	Горизонтальное расстояние от извещателя до электросветильника менее 0,5 м (3 этаж, кабинет 29а).	п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6 ФЗ от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 13.3.6 СП 5.13130.2009	01 декабря 2016 года	
7.	Горизонтальное расстояние от извещателя до электросветильника менее 0,5 м (2 этаж, кабинет 17).	п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6 ФЗ от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 13.3.6 СП 5.13130.2009	01 декабря 2016 года	
8.	Горизонтальное расстояние от извещателя до электросветильника менее 0,5 м (2 этаж, кабинет 24).	п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6 ФЗ от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 13.3.6 СП 5.13130.2009	01 декабря 2016 года	
9.	Горизонтальное расстояние от извещателя до электросветильника менее 0,5 м (2 этаж, кабинет 22).	п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6 ФЗ от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 13.3.6 СП 5.13130.2009	01 декабря 2016 года	
10.	Горизонтальное расстояние от извещателя до электросветильника менее 0,5 м (2 этаж, кабинет 21).	п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6 ФЗ от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 13.3.6 СП 5.13130.2009	01 декабря 2016 года	
11.	Горизонтальное расстояние от извещателя до электросветильника менее 0,5 м (1 этаж, кабинет завхоза).	п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6 ФЗ от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 13.3.6 СП 5.13130.2009	01 декабря 2016 года	
12.	Тип заполнения дверного про-	п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6 ч. 2 ст.	01 декабря	

	ема лаборатории химии не соответствует пределу огнестойкости строительных конструкций, выполняющих функцию противопожарной преграды (не менее EI 30).	58, п. 2 ст. 88 табл. 23, табл. 24 ФЗ от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.6.4 СП 4.13130.2013	2016 года	
13.	Тип заполнения дверного проема лаборатории физики не соответствует пределу огнестойкости строительных конструкций, выполняющих функцию противопожарной преграды (не менее EI 30).	п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ч. 2 ст. 58, п. 2 ст. 88 табл. 23, табл. 24 ФЗ от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.6.4 СП 4.13130.2013	01 декабря 2016 года	
14.	На дверях помещений складского назначения отсутствует обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а так же класс зоны в соответствии с главами 5, 7, 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	п. 20 ППР РФ	01 декабря 2016 года	
15.	Помещение кладовой горючих материалов и материалов в горючей упаковке, не выделено противопожарными перегородками не ниже 1-го типа и перекрытием не ниже 3-го типа (4 этаж, коридор).	п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ч. 2 ст. 58, п. 2 ст. 88 табл. 23 ФЗ от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.6.4 СП 4.13130.2013.	01 декабря 2016 года	
16.	Помещение кладовой горючих материалов и материалов в горючей упаковке, не выделено противопожарными перегородками не ниже 1-го типа и перекрытием не ниже 3-го типа (1 этаж, медкабинет).	п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ч. 2 ст. 58, п. 2 ст. 88 табл. 23 ФЗ от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.6.4 СП 4.13130.2013	01 декабря 2016 года	
17.	Помещение кладовой горючих материалов и материалов в горючей упаковке, не выделено противопожарными перегородками не ниже 1-го типа и перекрытием не ниже 3-го типа (1 этаж, кухня).	п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ч. 2 ст. 58, п. 2 ст. 88 табл. 23 ФЗ от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.6.4 СП 4.13130.2013	01 декабря 2016 года	
18.	Не представлена документация, отражающая показатели пожарной опасности, подтверждающие возможность применения материалов для отделки пола на путях эвакуации (2 этаж, административные помещения).	п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6, табл. 28 п. 6 ст. 134 ФЗ от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01 декабря 2016 года	
19.	На лестнице, ведущей из помещений школы наружу, допускается размещение оборудования (батареи отопления).	п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ч. 2 ст. 52 ФЗ от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»,	01 декабря 2016 года	

	выступающего из плоскости стен на высоте до 2,2 м от поверхности проступей.	п. 4.4.4 СП 1.13130.2009		
20.	Помещение, где установлены приборы приемно-контрольные и приборы управления системы АПС и СОЛ, не оборудовано охранной сигнализацией.	п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6 ФЗ от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 13.14.5 СП 5.13130.2009	01 декабря 2016 года	
21.	Допущено изменение конструктивных и объемно-планировочных решений без проекта, разработанного в соответствии с действующими нормативными документами по пожарной безопасности и утвержденного в установленном порядке (3 этаж, рекреация)	п. 1, ч. 2 ст. 1, ч. 4, ст. 4, ст. 6 Федерального закон от 22.07.2008 № 123 – ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности; п. 4.6 СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»	01 декабря 2016 года	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в порядке, установленном законодательством Российской Федерации вправе обжаловать настоящее предписание:

- в орган ГПН, издавший распоряжение о проведении проверки, вышестоящему должностному лицу, органу ГПН, в течение пятнадцати дней с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки;
- в судебном порядке в течение трех месяцев с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Действующим законодательством, содержащим требования пожарной безопасности, предусмотрен вариативный подход к их соблюдению. В соответствии с положением части 1 статьи 6 Федерального закона от 22.06.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий:

- 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом;

2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности.

Наряду с этим, для зданий, сооружений, на которых невозможно безусловное выполнение всех требований пожарной безопасности, в связи с ограничениями, накладываемыми законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия, Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» предусмотрена возможность выполнения требований пожарной безопасности, путем реализации на данных объектах комплекса инженерно-технических и организационных мероприятий, содержащихся в специальных технических условиях.

Инспектор отделения надзорной деятельности отдела
надзорной деятельности Московского района
управления надзорной деятельности и
профилактической работы Главного управления МЧС
России по г. Санкт-Петербургу Леонтьева Анна
Валерьевна

(Должность, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
служебная (-ов) орган(ГПН) проводившего (-их) проверку)



№ 2015/2015 2015г.

Предписание для исполнения получил:

Земляков Т.Е.

(Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя,
иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя,
представлявшего при проведении проверки)

Земляков Т.Е.
(подпись)

№ 2015/2015 2015г.